



Endüstri Mühendisliği Bölümü
Geratech Light Meter (Lüksmetre) Kullanım Talimatı

Doküman No:	MÜH.TL.0127
Yayın Tarihi:	20.07.2022
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	

Bu eğitim seti lüksmetre ile ilgili temel kavramları benimsetmek amacıyla hazırlanmıştır. Lüksmetre kullanım talimatı aşağıda verilmektedir:

1. Açma/kapama tuşu ile lüksmetreyi çalıştırınız.
2. Işık sensörünün kapağını çıkartınız ve ışık kaynağına doğru dik olarak tutunuz.
3. Birimi seçiniz: Lüks veya Fc
4. Işık yoğunluk değerini ekrandan okuyunuz.
5. HOLD tuşuna basarak mevcut değeri ekranda dondurabilirsiniz. Tuşa tekrar basılırsa ölçüme devam edilebilir.
6. MAX tuşu ile maksimum değerler ekrana getirilebilir.
7. Ölçüm yapmayı bitirdiğinizde ışık sensörünün kapağını kapatınız ve cihazı kapatınız.

HAZIRLAYAN Birim Çalışma Ekibi İMZA	ONAYLAYAN Dekan İMZA
---	--