



**Makina Mühendisliği Bölümü**  
**Time 6201 Brinell Sertlik Cihazı Kullanım Talimatı**

<b>Doküman No:</b>	MÜH.TL.0063
<b>Yayın Tarihi:</b>	20.07.2022
<b>Revizyon Tarihi:</b>	
<b>Revizyon No:</b>	
<b>Sayfa:</b>	1/1

Time 6201 Brinell Sertlik Cihazı talimatı aşağıda verilmektedir:

1. Cihazın yük kolunun ölçümden önce, aşağı pozisyonda) olmasına dikkat ediniz.
2. Test metoduna uygun ucu tabloyu kullanarak seçin.
3. Ucu, uç miline dikkatlice ve hassas olarak yerleştirip, alyen anahtarla yavaşça sıkın.
4. Test yükünü, yukarıdaki tablo esas alınarak, test yapılacak malzemeye göre, yükü seçin.
5. Test yapılacak parçayı, test tablası üzerine koyun.
6. Tabla gezdirici kolunu sola doğru çekerek, stop noktasına değdirin
7. Ön yükü uygulayın.
8. Toplam yükü uyguladıktan sonra, yük kolunu yukarı doğru dokunun
9. Ölçüm bitince Tabla gezdirici kolunu soldan sağa doğru, sağdaki stop noktasına değene kadar hareket ettirip numuneyi alınız

<p>HAZIRLAYAN ...../...../..... ..... Birim Çalışma Ekibi</p> <p>İMZA</p>	<p>ONAYLAYAN ...../...../.....  Dekan</p> <p>İMZA</p>
---	---