



Endüstri Mühendisliği Bölümü
Titreşim Ölçer Kullanım Talimatı

| | |
|-------------------------|-------------|
| Doküman No: | MÜH.TL.0130 |
| Yayın Tarihi: | 20.07.2022 |
| Revizyon Tarihi: | |
| Revizyon No: | |
| Sayfa: | 1/1 |

Bu eğitim seti titreşim ölçer ilgili temel kavramları benimsetmek amacıyla hazırlanmıştır. Titreşim ölçer kullanım talimatı aşağıda verilmektedir:

1. ON/MEAS tuşuna basarak cihazı çalıştırınız.
2. A/V/D tuşu ile ölçüm modunu seçiniz.
3. HI/LO düğmesi ile düşük/yüksek sıklık ayarlarını belirleyiniz.
4. Yüzey için uygun ucu seçiniz.
5. Ölçüm yapılacak yüzey sıcaklık birimini C/F tuşu ile seçiniz.
6. Ölçüm yapmayı tamamladığınızda cihazı kapatınız.

HAZIRLAYAN

...../...../.....

.....

Birim Çalışma Ekibi

İMZA

ONAYLAYAN

...../...../.....

Dekan

İMZA