



**Makina Mühendisliği Bölümü PIV-LDA
Laboratuvarı Kullanma Talimatı**

Doküman No:	MÜH.TL.0084
Yayın Tarihi:	20.07.2022
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	1/1

1. Bu laboratuvarıda bulunan cihazların kullanım talimatları, Mühendislik Fakültesi web sayfasının kalite menüsünden (<http://form.....>) incelenmelidir.
2. Laboratuvara gelirken uygun kıyafet giyiniz. Ayakkabınız topuklu veya kayacak bir ayakkabı olmasın.
3. Laboratuvarıda kesinlikle yalnız çalışmayınız.
4. Kullanımını bilmediğiniz cihazları kullanmayınız. Öncelikle kullanım kılavuzunu okuyunuz ve laboratuvar sorumlusundan yardım alınız.
5. Laboratuvara gelmeden önce ön çalışma yapılmalıdır. Verilen deney kılavuzu dikkatlice okunmalıdır.
6. Deneydeki düzeneklerindeki devreleri kurarken enerjiyi kesiniz ve cihazları kapalı tutunuz.
7. Laboratuvar sorumlusu kurduğunuz devreyi kontrol etmeden deney setine enerji vermeyiniz.
8. Deney sırasında elektrik çarpmasına karşı tüm önlemleri aldığınızdan emin olunuz.
9. Deneyiniz bitince cihazların enerjisini kesiniz.
10. Laboratuvarların ciddi çalışma yapılan bir ortam olduğunu hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayınız ve laboratuvarlarda düzeni bozacak veya tehlikeye yol açabilecek şekilde hareket etmeyiniz.
11. Laboratuvarıda yemek, içmek ve laboratuvar malzemelerinin bu amaçla kullanılması yasaktır.
12. PIV ve LDA ile çalışırken lazer gözlükleri takınız.
13. PIV ve LDA cihazlarının çalışma sonrasında uygun şekilde kapatınız.
14. LDA cihazının çalışma sonrasında fanın yeterli süre soğutma yaptıktan sonra tüm elektriğini kesiniz.
15. Basınçlı hava ile çalışırken hortumlara müdahale etmeyiniz.

<p>HAZIRLAYAN/...../..... Birim Çalışma Ekibi İMZA</p>	<p>ONAYLAYAN/...../..... Dekan İMZA</p>
--	---