



**Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Otomatik Parlatma Cihaz Talimatı**

Doküman No:	TBMYO.TL.0025
Yayın Tarihi:	10.11.2022
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	1/1

Kullanım Alanı: Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü Atölyesi
Sorumlu : Bölüm Öğretim Elemanları

SIRA NO	TALİMATLAR
1	Elektrik ve su bağlantılarını kontrol ediniz.
2	Zımpara ya da parlatma kâğıdını disk üzerine koyunuz.
3	Koruma çemberini diskin kenar boyunca yerleştiriniz.
4	Suyu açınız ve debisini ayarlayınız.
5	Disk dönüş hızı / devir ayarını yapınız.
6	Zımparalama / parlatma işlemi yapılacak numuneler için uygulanacak yükü ayarlayınız.
7	Numuneyi dikkatlice piston kısmındaki tutucuya koyarak zımparalama / parlatma işlemi yapınız.
8	İşlem bitince anahtarı çevirerek cihazı kapatınız.
9	Cihaz ve zımpara / parlatma kâğıdını temizleyiniz.

<p>HAZIRLAYAN/...../..... İMZA</p>	<p>ONAYLAYAN/...../..... İMZA</p>
--	---